



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

EKSPERTMOT

Rok założenia 1948

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych - FIEA

Członek Rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego - PZM

Członek Założyciel Polskiej Izby Motoryzacji - PIM

ODDZIAŁ w OLSZTYNIE

10-259 Olsztyn, ul. Macieja Rataja 58

www.rzeczoznawcy.com.pl

tel./fax 89 526 54 10, 526 59 85

e-mail: olsztyn@rzeczoznawcy.com.pl

OCENA TECHNICZNA

Nr SOL – 118 / 24 / 2

Rzeczoznawca: mgr inż. Leszek Kosin – Certyfikat nr 301/03/06/09/12/15/18/21/24.
Zleceniodawca: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie
Adres: ul. Męczenników 11, 13 – 200 Działdowo.
Zlecenie: Z dnia 26.09.2024 r.
Zakres oceny: Ustalenie wartości rynkowej samochodu osobowego.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin samochodu osobowego marki Renault Kangoo nr rej. NDZ 79JV w dniu 30 września 2024 r. dokonanych w miejscowości Działdowo w obecności pracownika Inspektoratu i okazanego dowodu rejestracyjnego pojazdu nr DR/BAM 5098006 ustalono:

1. Dane identyfikacyjne pojazdu.

Marka, typ, model pojazdu	Renault Kangoo
Rodzaj pojazdu	Samochód osobowy
Numer rejestracyjny	NDZ 79JV
Numer nadwozia	VF1KC0SAF38999365
Rok produkcji	2007
Data pierwszej rejestracji	18.12.2007 r.
Termin następnego badania technicznego	12.12.2024 r.
Wskazania licznika	135123 km,
Dopuszczalna masa całkowita	1630 kg
Masa własna	1105 kg
Pojemność silnika	1598 cm ³
Moc silnika	70 kW
Silnik	zapłon iskrowy
Liczba miejsc	5
Kolor nadwozia	niebieski.

2. Ogumienie:

Na wszystkich kołach pojazdu zamontowane były opony bezdętkowe marki Kormoran Road o wymiarach 175/65 R14, 82H. Zużycie rzeźby bieżnika na przednich i tylnych oponach była jednakowe i wynosiło około 50%. W ogumieniu wszystkich kół znajdowało się sprężone powietrze. Opony nie posiadały pęknięć, przecięć oraz wybrzuszeń.

3. Opis samochodu:

Do oględzin przedstawiono pojazd kompletny. Opis stanu technicznego poszczególnych zespołów.

- Silnik i układ napędowy kompletny. Akumulator sprawny. Silnik uruchomiono przy pierwszej próbie. Podczas próbnej jazdy stwierdzono prawidłowe działanie układu kierowniczego, napędowego i hamulcowego. W czasie próbnej jazdy na desce rozdzielczej świeciła się kontrolka „Check Engine” koloru żółtego. Ze względu na świecącą się kontrolkę silnika „Check Engine” w wycenie zastosowano szacunkową ujemną korektę w wysokości – 5%.
- Lampy pojazdu nieuszkodzone, kompletne. Wszystkie światła sprawne. Sygnał dźwiękowy sprawny.
- Koła i układ jezdy kompletny sprawny. Zawieszenie samochodu bez uszkodzeń. Brak kołpaków na kołach lewej strony pojazdu. Kołpak prawego przedniego koła popękany z ubytkiem części materiału. Kołpak lewego tylnego koła uszkodzony w postaci rys i otarć.
- Nadwozie kompletne, lakier nadwozia niebieski. Powłoka lakierowana oryginalna. Na podstawie dokonanych pomiarów grubości powłoki lakierowej nadwozia nie stwierdzono wcześniejszych napraw blacharsko – lakierniczych. Na części nadwozia stwierdzono korozję, w szczególności ubytek powłoki lakierowej z powodu korozji znajdował się na lewym skrzydle drzwi tyłu nadwozia pod tablicą rejestracyjną. Część zawiasów obu skrzydeł drzwi tylnych pokryte warstwą korozji. Korozja znajdowała się na wewnętrznych prowadnicach drzwi bocznych przesuwnych. Uszczelka dolna szyby drzwi przednich prawych uszkodzona, wypaczona. Pióra wycieraczek przednich i tylnej częściowo skorodowane. Stalowe tarcze kół pokryte warstwą korozji.
- Tapicerka siedzeń czysta, nieuszkodzona. Szyby pojazdu kompletne, nieuszkodzone. Przednia szyba nie oryginalna. Pozostałe szyby w pojeździe oryginalne.

Uwzględniając stan techniczny pojazdu i wyposażenie na dzień oględzin, wartość rynkową przedmiotowego samochodu osobowego marki Renault Kangoo nr rej. NDZ 79JV ustalono na kwotę 12 800 zł brutto.

słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych.

Na tym ocenę zakończono.


Załączniki.

1. Dokumentacja fotograficzna samochodu w ilości 8 sztuk,
2. Wycena nr SOL 118/24/2 samochodu osobowego marki Renault Kangoo nr rej. NDZ 79JV z arkuszem badania powłoki lakierowej sporządzona w komputerowym systemie INFO EKSPERT.

Wydając niniejszą opinię techniczną SRTSiRD zastrzega wraz z rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny.

Od niniejszej oceny przysługuje odwołanie do Rady Oddziału SRTSiRD w Olsztynie.

Olsztyn dnia 07.10.2024 r.



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCA
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
I RUCHU DROGOWEGO
ODDZIAŁ w OLSZTYNIE
10-259 Olsztyn, ul. Macieja Rataja 58
tel. (0-89) 526 54 10
NIP 739-34-33-112, REGON 51962442



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1. Przednia strona pojazdu.



Fot. 2. Lewa strona samochodu.



Fot. 3. Tylna strona samochodu.



Fot. 4. Prawa strona pojazdu.




Fot. 5. Wskazania licznika 13523 km. Świecąca kontrolka „Check Engine” podczas pracy silnika.



Fot. 6. Pole numerowe nadwozia z numerem: „VF1KC0SAF38999365”.




Fot. 7. Widok deski rozdzielczej samochodu.



8. Numer nadwozia widoczny na tabliczce znamionowej: „VF1KC0SAF38999365”.





STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

EKSPERTMOT

Rok założenia 1948

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych - FIEA

Członek Rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego - PZM

Członek Założyciel Polskiej Izby Motoryzacji - PIM

ODDZIAŁ w OLSZTYNIE

10-259 Olsztyn, ul. Macieja Rataja 58

www.rzeczoznawcy.com.pl

tel./fax 89 526 54 10, 526 59 85

e-mail: olsztyn@rzeczoznawcy.com.pl



WYCENA Nr: SOL 118/24/2

z dnia: 2024/10/07

Wykonawca wyceny : Leszek Kosin

Właściciel: Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Adres: ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2024

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2007

Model: Kangoo 1.6 MR'03 E3

Wersja: Helios 95

Nr rejestracyjny: NDZ 79JV

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF1KC0SAF38999365

Nr INFO-EKSPERT

031-04582

Data pierwszej rejestracji

2007/12/18

Wskazanie drogomierza

135123 km

Okres eksploatacji pojazdu (07/12/18-24/09/30)

201 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

Niebieski

Oznaczenie typu

KC0/FC0

Dop. masa całkowita

1630 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

1598 ccm / 70kW (95KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2007.11-2008.09)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	17	Stoliki w oparciach foteli przednich składane
2	Antena radiowa	18	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
3	Drzwi boczne prawe przesuwne przeszkłone	19	Sygnalizacja otwartych drzwi
4	Drzwi tylne przeszkłone otwierane 180 stopni	20	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
5	Filtr p/pyłkowy	21	Szyba w drzwiach prawych przesuwnych uchylna
6	Immobilizer	22	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Kieszenie w oparciach foteli przednich	23	Szyby przyciemniane
8	Klimatyzacja	24	Światła p/mgielne przednie
9	Listwy boczne	25	Światła z regulacją kąta pochylenia
10	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	26	Światło dodatkowe STOP
11	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą napięcia	27	Uchwyty do mocowania ładunków
12	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	28	Wspomaganie układu kierowniczego
13	Pasy bezpieczeństwa tylne 3 szt.	29	Wykładzina bagażnika
14	Półka pod dachem w kabinie	30	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Radioodtwarzacz 4x15W CD	31	Zasłona części bagażowej
16	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	32	Zderzaki w kolorze nadwozia
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Drzwi boczne lewe przesuwne z szybą otwieraną		

	Drzwi boczne lewe przesuwne
	Szyba w drzwiach lewych przesuwnych otwierana
2	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
	Poduszka powietrzna kierowcy
	Poduszka powietrzna pasażera
3	Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
	Szyba tylna ogrzewana
	Wycieraczka szyby tylnej
4	Zagłówki przednie i tylne 5 szt.
	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
	Zagłówki foteli przednich

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	49

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*KORMORAN 175/65 R14 82H ROAD		50
Przednie prawe:	*KORMORAN 175/65 R14 82H ROAD		50
Tylne lewe:	*KORMORAN 175/65 R14 82H ROAD		50
Tylne prawe:	*KORMORAN 175/65 R14 82H ROAD		50

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (208 mies.)	11 850 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	49 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	394 PLN
---------------------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2007/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	1 788 PLN
---------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 243 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 107 877 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 14,55%.

KOREKTY RÓŻNE	- 1 267 PLN
---------------	-------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-4,0	- 563
Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.		
Korozja na zawiasach obu tylnych drzwi. Na lewym skrzydle drzwi tylnych pod tablicą rejestracyjną punktowy ubytek powłoki lakierowej z powodu korozji. Korozja na prowadnicach obu bocznych drzwi przesuwnych oraz na piórach wycieraczek. Brak kołpaków na obu lewych kołach. Kołpak prawego przedniego koła popękany. Kołpak prawego tylnego koła uszkodzony w postaci rys i otarć.		
Świecąca kontrolka "Check Engine"	-5,0	- 704

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 30 września 2024 roku wynosi:


12800 PLN

(słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 2393,50 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.



STOWARZYSZENIE RZECZOWNIAW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
I RUCHU DROGOWEGO
ODDZIAŁ w OLSZTYNIE
10-259 Olsztyn, ul. Macieja Rataja 5r
tel. (0-89) 526 54 10
NIP 739-34-33-112, REGON 519624



ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: SOL 118/24/2

z dnia: 2024/10/07

Wykonawca wyceny : Leszek Kosin

Właściciel: Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Adres: ul. Męczenników 11, 13-200 Dziądkowo

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2024

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2007

Model: Kangoo 1.6 MR`03 E3

Wersja: Helios 95

Nr rejestracyjny: NDZ 79JV

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

